

Indicação nº814/2025

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

LEONARDO LIMA DA COSTA, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito conforme o regimento em vigência, vem, respeitosamente, indicar à **Sra. Prefeita Raimunda Nilda da Silva Cruz**, Chefe do Executivo Municipal, e extensivo às Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, que seja realizada a **manutenção e a substituição da tampa danificada do bueiro localizado na Rua Cícera Eugênio Carlos da Silva**, em frente à residência nº 1258, no bairro Nova Esperança, em Parnamirim/RN. (Foto em Anexo)

Justificativa

A referida tampa encontra-se **quebrada**, representando um sério risco à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas que trafegam pela via. Além disso, a situação compromete o funcionamento adequado da drenagem urbana, especialmente em períodos de chuvas intensas.

Plenário Dr. Mário Medeiros 05 de maio de 2025.

Leonardo Lima da Costa
Vereador Autor

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Mesa Diretora

Lido na Sessão

Data: 07/05/2025

Thiago Fernandes

1º Secretário

ANEXO



Av. Castor Vieira Régis, s/nº, Cohabinal
Parnamirim/RN - 59140-670
(84) 99896-0169
www.parnamirim.rn.leg.br